


Rack Power Distribution Unit Safety Information



Customer support and warranty information is available at the APC by Schneider Electric website, www.apc.com.

© 2018 Schneider Electric. All rights reserved.

06/2018

990-3433D

Safety Information

Save these instructions. This Safety Information contains important instructions that should be followed during installation and maintenance of the Schneider Electric equipment. It is intended for Schneider Electric customers who set up, install, relocate, or maintain Schneider Electric equipment.

⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- High leakage current from attached loads is possible. If total leakage current will exceed 3.5mA, attach a ground wire from the Rack PDU supplementary ground (M5 thread) to a reliable ground in your facility before energizing the Rack PDU.
- Do not operate the Rack PDU with the covers removed.
- No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- Use only the supplied hardware for attaching mounting and cable control accessories.
- Use indoors only in a dry location.
- Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**
- Follow all local and national codes when installing the Rack PDU.
- When grounding cannot be verified, disconnect the Rack PDU from the utility power outlet before connecting equipment to the Rack PDU.
- Connect the Rack PDU power cord to the utility power outlet after the Rack PDU is properly mounted to the rack enclosure and all load and signal connections are made.
- Make sure the utility power outlet and the Rack PDU power cord and plug are in good condition.
- Do not work alone or under hazardous conditions.
- High current through conductive materials could cause severe burns.

⚠️ WARNING

FIRE HAZARD

- This equipment should be connected to a single-outlet dedicated circuit protected by a circuit breaker or fuse with the same current rating as the Rack PDU.
- The plug or inlet serves as the disconnect for the Rack PDU. Make sure the utility power outlet for the Rack PDU will be close to the Rack PDU and readily accessible.
- Some models of Rack PDUs are provided with IEC C14 or C20 inlets. Use of the proper power cord is the user's responsibility.

Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.

Rack PDU Input Plug / Inlet	External Circuit Breaker / Fuse Maximum rating
C14 Inlet	10 A 1-pole* (15 A North America)
C20 Inlet	16 A 1-pole* (20A North America)
NEMA 5-15P	15 A 1-pole
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-pole
IEC309-20A, 3-pin (2P+G)	20 A 2-pole
NEMA L6-20P	20 A 3-pole
NEMA L21-20P	20 A 3-pole
IEC309-20A, 5-pin (3P+N+G)	30 A 1-pole
NEMA L5-30P	30 A 2-pole
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2-pole
IEC309-30A, 3-pin (2P+G)	30 A 3-pole
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3-pole
IEC309-30A, 5-pin (3P+N+G)	30 A 3-pole
CS 8365	50 A 3-pole
IEC309-60A, 3-pin (2P+G)	60 A 1-pole
IEC309-60A, 4-pin (3P+G), 5-pin (3P+N+G)	60 A 3-pole
IEC309-16A, 3-pin (2P+G)	16 A 1-pole
IEC309-16A, 5-pin (3P+N+G)	16 A 3-pole
IEC309-32A, 3-pin (2P+G)	32 A 1-pole
IEC309-32A, 5-pin (3P+N+G)	32 A 3-pole
IEC309-63A, 3-pin (2P+G)	63 A 1-pole
IEC309-63A, 5-pin (3P+N+G)	63 A 3-pole

⚠️ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Some outlet terminals have voltage on the when LED is off.
- Disconnect load power cord from this product prior to servicing the load equipment or the power cord.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that the power is off.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Rack PDUs with switched outlets only switch one pole of the rack PDU outlet. Depending on the input wiring configuration, the unswitched terminal of the outlet may have voltage on when the outlet LED is off.



en

Informations de sécurité

Conservez ce manuel d'utilisation. Ces informations sur la sécurité contiennent des instructions importantes que vous devez suivre dans le cadre de l'installation et de l'entretien des équipements Schneider Electric. Elles sont destinées aux clients Schneider Electric qui configurent, installent, déplacent ou entretiennent l'équipement Schneider Electric.

⚠️ DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Un courant de fuite élevé peut provenir des charges connectées. Si le courant de fuite total doit dépasser 3,5 mA, reliez la borne de mise à la terre supplémentaire (filetage M5) de la PDU en rack à une prise de terre sûre du bâtiment avant de mettre la PDU sous tension.
- N'utilisez pas la PDU en rack lorsqu'un capot est retiré.
- Aucun composant interne ne peut être réparé par l'utilisateur. Faites appel à du personnel qualifié pour toute réparation.
- Utilisez uniquement la visserie fournie pour fixer les accessoires de montage et de passage des câbles.
- Usage intérieur à l'abri de l'humidité.

Le non-respect de ces instructions entraînerait des blessures graves, voire mortelles.

- Respectez les réglementations locales et nationales lorsque vous installez la PDU à monter en rack.
- Lorsqu'il est impossible de vérifier le retour à la terre, débranchez la PDU en rack de l'alimentation de secteur avant de lui connecter d'autres équipements.
- Connectez le cordon d'alimentation de la PDU en rack à la prise de secteur après que la PDU en rack est correctement installée dans l'armoire et que toutes les connexions des charges et des témoins sont effectuées.
- Assurez-vous que la prise de secteur, ainsi que le cordon et la prise d'alimentation de la PDU à monter en rack sont en bon état.
- Évitez de travailler seul ou dans des conditions dangereuses.
- Le courant à haute intensité qui traverse les matières conductrices peut causer de graves brûlures.

⚠️ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

- Cet équipement doit être connecté à un circuit dédié à prise unique, protégé par un disjoncteur ou un fusible d'un ampérage identique à celui de la PDU.
- La déconnexion de la PDU à monter en rack s'effectue à partir de la prise secteur ou de la prise d'alimentation. Assurez-vous que la prise de secteur de la PDU à monter en rack soit proche de la PDU et facilement accessible.
- Certains modèles de PDU à monter en rack sont fournis avec des prises d'alimentation CEI C14 ou C20. L'utilisateur est responsable du choix d'un cordon d'alimentation approprié.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

PDU en rack Prise d'entrée / Entrée	Disjoncteur / fusible externe Courant nominal maximum
Prise C14	10 A unipolaire* (Amérique du Nord : 15 A)
Prise C20	16 A unipolaire* (Amérique du Nord : 20 A)
NEMA 5-15P	15 A unipolaire
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A unipolaire
CEI 309 - 16 A, 3 broches (2 P + T)	20 A bipolaire
NEMA L6-20P	20 A bipolaire
NEMA L21-20P	20 A tripolaire
CEI 309 - 20 A, 5 broches, (3 P + N + T)	30 A tripolaire
NEMA L5-30P	30 A unipolaire
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A bipolaire
CEI 309 - 30 A, 3 broches (2 P + T)	30 A tripolaire
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A tripolaire
CEI 309 - 30 A, 5 broches, (3 P + N + T)	50 A tripolaire
CS 8365	60 A unipolaire
CEI 309 - 60 A, 3 broches (2 P + T)	60 A tripolaire
CEI 309 - 60 A, 4 broches, (3 P + T), 5 broches (3 P + N + T)	60 A tripolaire
CEI 309 - 16 A, 3 broches (2 P + T)	16 A unipolaire
CEI 309 - 16 A, 5 broches, (3 P + N + T)	16 A tripolaire
CEI 309 - 32 A, 3 broches (2 P + T)	32 A unipolaire
CEI 309 - 32 A, 5 broches, (3 P + N + T)	32 A tripolaire
CEI 309 - 63 A, 3 broches (2 P + T)	63 A unipolaire
CEI 309 - 63 A, 5 broches, (3 P + N + T)	63 A tripolaire

⚠️ DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Certaines bornes de sortie sont sous tension lorsque le témoin est éteint.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la PDU avant d'intervenir sur l'équipement connecté ou sur le cordon d'alimentation lui-même.
- Utilisez toujours un détecteur de tension pour vérifier que l'alimentation est coupée.

Le non-respect de ces instructions entraînerait des blessures graves, voire mortelles.

Les PDU à monter en rack équipées de sorties commutées commutent seulement un pôle de sortie. Selon la configuration du câblage en entrée, la borne non commutée de la sortie peut rester sous tension lorsque le témoin est éteint.

NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3-polig
IEC309-30A	50 A 3-polig
IEC309-60A	60 A 1-polig
IEC309-60A	60 A 3-polig
IEC309-60A	60 A 4-polig
IEC309-16A	16 A 1-polig
IEC309-16A	16 A 3-polig
IEC309-32A	32 A 1-polig
IEC309-32A	32 A 3-polig
IEC309-63A	63 A 1-polig
IEC309-63A	63 A 3-polig

⚠️ GEFAHR

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- UND BOGENBLITZGEFAHR

- Einige Steckdosenkontakte können auch dann unter Spannung stehen, wenn die LED aus ist.
- Trennen Sie das Verbraucher-Netzkabel von diesem Produkt, bevor Sie Wartungsarbeiten am Ausrüstung oder am Netzkabel durchführen.
- Verwenden Sie immer ein geeignetes Spannungsmessgerät, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift muss mit schweren, bisweilen auch tödlichen Verletzungen gerechnet werden.

Rack-Verteilerleisten mit geschalteten Steckdosen schalten nur eine Leitung der Rack-Verteilerleiste unter Spannung ab. Je nach eingeschalteter Verkabelung kann die nicht geschaltete Leitung der Steckdose immer noch unter Spannung stehen, auch wenn die Steckdosen-LED aus ist.



Información relativa a la seguridad

Guardar estas instrucciones. Esta Información relativa a la seguridad contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento de los equipos Schneider Electric. Va dirigida a aquellos clientes de Schneider Electric que necesitan configurar, instalar, reubicar o realizar el mantenimiento de equipos Schneider Electric.

⚠️ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, O DESTELLO DE ARCO

- Es posible una corriente de fuga elevada de las cargas conectadas. Si la corriente de fuga total excede de 3,5 mA, conecte un cable de tierra del terminal de la red suplementario (rosca M5) de la PDU de rack a una conexión a tierra fiable de las instalaciones antes de encender la PDU de rack.
- No haga funcionar la PDU de rack con las tapas quitadas.
- No hay piezas en su interior que puedan ser reparadas o mantenidas por el usuario. Mandé el servicio y mantenimiento a personal cualificado.
- Utilice únicamente la tornillería y piezas suministradas para fijar los accesorios de montaje y de control de los cables.
- Utilizar solo en interiores en un lugar seco.

No seguir esas instrucciones resultará en lesiones graves o la muerte.

- Siga todos los códigos locales y nacionales al instalar la PDU de rack.
- Cuando no sea posible verificar la conexión a tierra, desconecte la PDU de rack de la toma de corriente de la red eléctrica antes de conectar equipos a la PDU de rack.
- Conecte el cable de alimentación de la PDU de rack en la toma de corriente de la red eléctrica después de que se haya montado correctamente la PDU de rack en el armario rack y se hayan realizado todas las conexiones de cargas y señales.
- Asegúrese de que la toma de corriente de la red eléctrica y el cable de alimentación de la PDU de rack están en buenas condiciones.
- No trabaje solo en condiciones de peligro.
- Una corriente fuerte por materiales conductores puede producir quemaduras graves.

⚠️ ADVERTENCIA

PELIGRO DE INCENDIO

- Este equipo debe conectarse a un circuito de dedicación exclusiva de una sola toma de corriente protegido por un disyuntor o fusible con la misma corriente nominal que la PDU de rack.
- El enchufe o toma de corriente sirve de elemento de desconexión de la PDU de rack. Asegúrese de que la toma de corriente de la red eléctrica para la PDU de rack esté cerca de la PDU de rack y fácilmente accesible.
- Algunos modelos de PDU de rack están provistos de tomas de corriente IEC C14 o C20. El uso de un cable de alimentación adecuado es responsabilidad del usuario.

No seguir esas instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.

PDU de Rack Enchufe de entrada / Toma de corriente	Disyuntor / Fusible externo Corriente nominal máxima
--	--

▲ ▲ PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI	
• È possibile che dai carichi collegati si verifichi una dispersione di corrente elevata. Se la corrente di dispersione totale supera i 3,5 mA, prima di fornire il flusso di energia elettrica all'unità PDU in rack, collegare un filo di messa a terra dalla messa a terra aggiuntiva dell'unità PDU in rack (filettatura M5) a una connessione di messa a terra affidabile dell'edificio.	
• Non attivare l'unità PDU in rack se priva delle coperture.	
• All'interno non sono contenute parti riparabili dall'utente. Per le riparazioni rivolgersi al personale qualificato.	
• Per l'installazione degli accessori di collegamento, montaggio e controllo dei cavi, utilizzare solo gli elementi di montaggio forniti.	
• Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti.	
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.	

- Seguire tutte le normative locali e nazionali durante l'installazione dell'unità PDU in rack.
- Quando non è possibile verificare la messa a terra, scollegare l'unità PDU in rack dalla presa di alimentazione elettrica prima di collegarla ad altre apparecchiature.
- Collegare il cavo di alimentazione dell'unità PDU in rack alla presa elettrica solo dopo aver correttamente montato l'unità PDU in rack nell'armadietto ed aver effettuato tutti i collegamenti di carico e segnalazione.
- Accertarsi che sia la presa elettrica, sia la spina e il cavo di alimentazione dell'unità PDU in rack siano integri e funzionanti.
- Non lavorare da soli o in condizioni di pericolo.
- Un'elevata corrente che attraversa materiali conduttori può provocare gravi ustioni.

▲ AVVERTENZA

PERICOLO DI INCENDIO

- Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito dedicato a uscita singola, protetta da un interruttore automatico o un fusibile con lo stesso valore di corrente dell'unità.
- Per scollegare l'unità è sufficiente staccare la spina o l'ingresso. Accertarsi che la presa elettrica destinata all'unità PDU in rack sia vicina all'unità e facilmente accessibile.
- Alcuni modelli di unità PDU in rack vengono consegnati con ingressi IEC C14 o C20. È responsabilità dell'utente utilizzare il cavo di alimentazione più appropriato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Spina / Ingresso PDU in rack	Valore nominale massimo interruttore automatico / fusibile esterno
Ingresso C14	10 A a 1 polo (15 A Nord America)
Ingresso C20	16 A a 1 polo (20 A Nord America)
NEMA 5-15P	15 A a 1 polo
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A a 1 polo
IEC309-20A, 3 pin (2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A a 2 poli
NEMA L21-20P	20 A a 3 poli
IEC309-20A, 5 pin (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A a 1 poli
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A a 2 poli
IEC309-30A, 3 pin (2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A a 3 poli
IEC309-30A, 5 pin (3P+N+G)	
CS 8365	50 A a 3 poli
IEC309-60A, 3 pin (2P+G)	60 A a 1 polo
IEC309-60A, 4 pin (3P+G), 5 pin (3P+N+G)	60 A a 3 poli
IEC309-16A, 3 pin (2P+G)	16 A a 1 polo
IEC309-16A, 5 pin (3P+N+G)	16 A a 3 poli
IEC309-32A, 3 pin (2P+G)	32 A a 1 polo
IEC309-32A, 5 pin (3P+N+G)	32 A a 3 poli
IEC309-63A, 3 pin (2P+G)	63 A a 1 polo
IEC309-63A, 5 pin (3P+N+G)	63 A a 3 poli

▲ ▲ PERICOLO

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI

- In alcuni terminali di uscita può essere presente tensione quando il LED è spento.
- Prima di eseguire la manutenzione del dispositivo di carico o del cavo di alimentazione, scollegare la potenza di carico dal prodotto.
- Per confermare l'assenza di alimentazione, utilizzare sempre un dispositivo di rilevazione della tensione nominale effettiva.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Le unità PDU in rack con uscite commutate commutano solo un polo dell'uscita dell'unità. In base alla configurazione del cablaggio di ingresso, nel terminale non commutato dell'uscita può essere presente tensione quando il LED è spento.



安全に関する情報

この説明書は保管しておいてください。この「安全に関する情報」ではSchneider Electric機器の据付と保守で厳守しなければならない重要な手順を説明しています。Schneider Electric機器の設定、取扱、移動、または保守に際しユーザーの皆様に参照していただきことを目的としています。

▲ ▲ 危険

感電、爆発、またはアーカフラッシュの危険があります。

- 取り付けられた負荷機器から、高電流が漏電する場合があります。漏電流の合計が3.5mAを超える場合は、Rack-Mount PDUに電源を投入する前に、Rack-Mount PDUの補助接地(M5ネジ)を施設内の信頼性の高い接地に接続してください。
- Rack-Mount PDUのカバーを取り外して使用しないでください。
- 内部にはユーザーが取り替え可能な部品はありません。資格を持つ技術者に修理を依頼してください。
- 取付固定やケーブル管理には付属の金具類のみを使用してください。
- 室内の、低湿な環境で使用してください。

これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。

- Rack-Mount PDUの取付けは、当該地域および国のですべての規格に準じて行ってください。
- 接地の検証を行うことができない場合は、Rack-Mount PDUに機器を接続する前に、Rack-Mount PDUを商用電源のコンセントから取り外してください。
- Rack-Mount PDUの電源コードを商用電源コンセントに取り付ける前に、Rack-Mount PDUをラックに適切に取り付けて、負荷と信号の接続を行います。
- 商用電源のコンセントとRack-Mount PDUの電源コードがしっかりと接続されて安全であることを確認してください。
- 一人で作業を行わないでください。また、危険がある状況で作業を行わないでください。
- 高電流が導電物を通して発熱により重いやけどを負う恐れがあります。

▲ 警告

火気注意
• 本機器は、Rack-Mount PDUと同等の電流定格をもつサーキットブレーカーまたはヒューズによって保護された専用の電源回路に接続してください。
• プラグを差込口から抜くことにより、Rack-Mount PDUを電源から切断することができます。すぐに手が届く、Rack-Mount PDUの近くのコンセントにプラグを取り付けてください。
• Rack-Mount PDUの一部のモデルではIEC C14またはC20コンセントを使用します。ユーザーの責任に基づいて、適切な電源コードを使用してください。
• これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながるおそれがあります。

Rack-Mount PDU 差込プラグ / 差込口	外部サーキットブレーカー / ヒューズ 最大定格
C14差込口	10 A 1極*(北米: 15 A)
C20差込口	16 A 1極*(北米: 20 A)
NEMA 5-15P	15 A 1極
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1極
IEC309-20A, 3ピン(2ピン+接地)	20 A 2極
NEMA L6-20P	20 A 3極
NEMA L21-20P	20 A 3極
IEC309-20A, 5ピン(3ピン+ニュートラル+接地)	30 A 1極
NEMA L5-30P	30 A 2極
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 3極
IEC309-30A, 3ピン(2ピン+接地)	30 A 3極

NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5ピン (3ピン+ニュートラル+接地)	30 A 3極
CS 8365	50 A 3極
IEC309-60A, 3ピン (3ピン+ニュートラル+接地)	60 A 1極
IEC309-60A, 4ピン (3P+N+G)	60 A 3極
IEC309-16A, 3ピン (3P+N+G)	16 A 1極
IEC309-16A, 5ピン (3P+N+G)	16 A 3極
IEC309-32A, 3ピン (3P+N+G)	32 A 1極
IEC309-32A, 5ピン (3P+N+G)	32 A 3極
IEC309-63A, 3ピン (3P+N+G)	63 A 1極
IEC309-63A, 5ピン (3P+N+G)	63 A 3極

▲ ▲ 危険

感電、爆発、またはアーカフラッシュの危険があります。

- コンセント端子の一部は、LEDがオフの場合でも電圧があります。
- 負荷機器または電源コードの修理を行う前に、本製品から電源コードを取り外してください。
- 必ず適切な定格の電圧感知装置を使用して、電源がオフであることを確認してください。

これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。

切り替えコンセント付きRack-Mount PDUでは、Rack-Mount PDUコンセントの1極のみを切り替えます。入力配線構成によっては、コンセントの切り替えなしの端子は、コンセントのLEDがオフのときにも電圧がある場合があります。

ja

切り替えコンセント付きRack-Mount PDUでは、Rack-Mount PDUコンセントの1極のみを切り替えます。入力配線構成によっては、コンセントの切り替えなしの端子は、コンセントのLEDがオフのときにも電圧がある場合があります。

ja

これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。

切り替えコンセント付きRack-Mount PDUでは、Rack-Mount PDUコンセントの1極のみを切り替えます。入力配線構成によっては、コンセントの切り替えなしの端子は、コンセントのLEDがオフのときにも電圧がある場合があります。

ja

これらの指示



Informasi Keselamatan

Simpan petunjuk ini. Informasi Keselamatan ini berisi petunjuk penting yang perlu diikuti selama pemasangan dan pemeliharaan peralatan Schneider Electric. Ini diperlukan pada pengalaman Schneider Electric yang menyiapkan, memasang, memindahkan atau memelihara peralatan Schneider Electric.

⚠️ BAHAYA

BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN LISTRIK ATAU PERCIKAN BUNGA API	
• Dimungkinkan adanya arus bocoran yang tinggi akibat beban yang ditambahkan. Jika jumlah arus bocoran sampai melebihi 3.5mA, kaitkan kabel massa dari massa tambahan PDU di dalam Rak (drat M5) ke massa yang dapat diandalkan pada instalasi. Anda sebelum menghidupkan PDU di dalam Rak.	20 A 2극
• Jangan menjalankan PDU di dalam Rak dalam keadaan tutupnya terbuka.	20 A 3극
• Di dalam tidak ada suku cadang yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada orang yang ahli.	30 A 1극
• Hanya gunakan perangkat keras yang telah disediakan untuk menempelkan dan menempatkan aksesoris pengendalian kabel.	30 A 2극
• Gunakan hanya di dalam ruangan di tempat kering.	30 A 3극
Tidak mengikuti petunjuk ini akan menyebabkan kematiatan atau cedera berat.	50 A 3극
• Ikti semua sandi setempat dan nasional sewaktu memasang PDU di dalam Rak.	60A 1극
• Apabila pembumian tidak dapat dibuktikan, lepaskan PDU di dalam Rak dari stopkontak utilitas sebelum menghubungkan peralatan dengan PDU di dalam Rak.	60A 3극
• Hubungkan kabel daya PDU di dalam Rak dengan stopkontak utilitas setelah PDU di dalam Rak diaktifkan pada kerangkeng rak dengan benar dan semua sambungan beban dan sinyal dibuat.	16A 1극
• Pastikan bahwa stopkontak utilitas dan kabel daya dan steker PDU di dalam Rak dalam keadaan baik.	16A 3극
• Jangan bekerja sendiri atau dalam keadaan berbahaya.	32A 1극
• Arus kuat melalui bahan penghantar dapat menyebabkan kebakaran hebat.	32A 3극
• Ikti semua sandi setempat dan nasional sewaktu memasang PDU di dalam Rak.	63A 1극
• Ikti semua sandi setempat dan nasional sewaktu memasang PDU di dalam Rak.	63A 3극

⚠️ PERINGATAN

BAHAYA KEBAKARAN	
• Peralatan ini perlu dilengkapi dengan rangkaian khusus berstopkontak tunggal yang dilindungi dengan saklar atau sekring dengan nilai arus yang sama dengan PDU di dalam Rak.	
• Steker atau lubang colokan berlaku sebagai pemutus hubungan untuk PDU di dalam Rak. Pastikan bahwa stopkontak utilitas untuk PDU di dalam Rak dekat dengan untuk PDU di dalam Rak dan siap digunakan.	
• Beberapa model PDU di dalam Rak disediakan dengan lubang colokan IEC C14 atau C20. Penggunaan kabel daya yang tepat merupakan tanggung jawab pengguna.	
Tidak mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan kematiatan atau cedera berat.	

PDU di dalam Rak	Sakelar / Sekring Luar
Steker / Lubang Colokan Masukan	Nilai maksimum
Lubang Colokan C14	10 A 1-kutub* (15 A Amerika Utara)
Lubang Colokan C20	16 A 1-kutub* (20 A Amerika Utara)
NEMA 5-15P	15 A 1-kutub
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1-kutub
IEC309-20A, 3-kutub (2P+G)	
NEMA L6-20P	20 A 2-kutub
NEMA L21-20P	20 A 3-kutub
IEC309-20A, 5-kutub (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A 1-kutub
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2-kutub
IEC309-30A, 3-kutub (2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3-kutub
IEC309-30A, 5-kutub (3P+N+G)	
CS 8365	50 A 3-kutub
IEC309-60A, 3-kutub (2P+G)	60 A 1-kutub
IEC309-60A, 4-kutub (3P+G), 5-kutub (3P+N+G)	60 A 3-kutub
IEC309-16A, 3-kutub (2P+G)	16 A 1-kutub
IEC309-16A, 5-kutub (3P+N+G)	16 A 3-kutub
IEC309-32A, 3-kutub (2P+G)	32 A 1-kutub
IEC309-32A, 5-kutub (3P+N+G)	32 A 3-kutub
IEC309-63A, 3-kutub (2P+G)	63 A 1-kutub
IEC309-63A, 5-kutub (3P+N+G)	63 A 3-kutub

⚠️ BAHAYA

BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN LISTRIK ATAU PERCIKAN BUNGA API	
• Sebagian terminal stopkontak masih memiliki tegangan ketika LED telah diputus.	
• Lepas kabel daya beban dari produk ini sebelum memperbaiki peralatan beban atau kabel daya.	
• Selalu gunakan alat pendekripsi tegangan yang telah dinilai dengan benar untuk memastikan bahwa daya telah diputus.	
Tidak mengikuti petunjuk ini akan menyebabkan kematiatan atau cedera berat.	

PDU di dalam Rak dengan stopkontak yang dapat dihidup-matikan hanya menghidup-matikan satu kutub dari stopkontak pada PDU di dalam Rak. Tergantung pada susunan pemasangan kabel masukan, terminal stopkontak yang tidak dapat dihidup-matikan boleh jadi memiliki tegangan ketika LED stopkontak telah diputus.

in



안전 정보

본 설명서를 잘 보관하십시오. 본 안전 정보에는 Schneider Electric 장비를 설치 및 유지 보수하는 동안 준수해야 할 중요 지침이 포함되어 있습니다. 본 자료는 Schneider Electric 장비를 설정, 설치, 재배치 또는 유지보수하기 위한 목적으로 Schneider Electric 고객에게 제공됩니다.

⚠️ 위험

감전, 폭발 및 아크 플래시 위험	
• 연결된 부하로부터 높은 누설 전류가 발생할 수 있습니다. 총 누설 전류가 3.5mA를 초과하는 경우에는 액 PDU 보조 접지(M5 스레드)의 접지선을 장비에서 확실하게 접지되는 부분에 연결한 후에 액 PDU에 전력을 공급하십시오.	
• 커버를 제거한 채로 액 PDU를 조작하지 마십시오.	
• 내부에 사용자가 정비할 수 있는 부품은 없습니다. 자격을 갖춘 사람에게 정비를 요청하십시오.	
• 마운팅 부착 및 케이블 조절 액세서리용으로 제공된 하드웨어만 사용하십시오.	
• 강조한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있습니다.	
• 액 PDU를 설치할 때 모든 지역 및 국가 규 chuẩn 준수하십시오.	
• 접지 상태를 확인할 수 없으면 액 PDU에 장비를 연결하기 전에 전원 콘센트에서 액 PDU를 분리하십시오.	
• 액 PDU가 액 인클로저에 장착되고 모든 부하 및 신호가 연결된 후에 액 PDU 전원 콘센트를 전원 콘센트에 연결하십시오.	
• 전원 콘센트, 액 PDU 전원 코드 및 플러그 상태가 모두 양호해야 합니다.	
• 위험한 상황에서 작업하거나 훈련자로 작업하지 마십시오.	
• 전도성 재료를 통과하는 고전류로 인해 심각한 회상을 입을 수 있습니다.	

⚠️ 경고

화재 위험	
• 본 장비는 회로 차단기 또는 액 PDU와 동일한 정격 전류의 퓨즈로 보호되는 콘센트가 하나인 전용 회로에 연결해야 합니다.	
• 플러그 또는 인켓은 액 PDU를 분리하는 역할을 합니다. 액 PDU용 전원 콘센트는 액 PDU와 가깝고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.	
• 일부 액 PDU 모델에는 IEC C14 또는 C20 인켓이 함께 제공됩니다. 올바른 전원 콘센트를 사용하십시오.	
• 이러한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있습니다.	

액 PDU	외부 회로 차단기 / 퓨즈
일렉 플러그 / 인켓	최대 정격
C14 인켓	10 A 1극*(15 A 북미)
C20 인켓	16 A 1극*(20 A 북미)
NEMA 5-15P	15 A 1극
NEMA 5-20P, L5-20P	20 A 1극
IEC309-20A, 3핀(2P+G)	

NEMA L6-20P	20 A 2극
NEMA L21-20P	20 A 3극
IEC309-20A, 5핀(3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A 1극
NEMA L14-30P, L6-30P	30 A 2극
IEC309-30A, 3핀(2P+G)	
NEMA L15-30P, L21-30P	30 A 3극
IEC309-30A, 5핀(3P+N+G)	
CS 8365	50 A 3극
IEC309-60A, 3핀(2P+G)	60A 1극
IEC309-60A, 4핀(3P+G), 5핀(3P+N+G)	60A 3극
IEC309-16A, 3핀(2P+G)	16A 1극
IEC309-16A, 5핀(3P+N+G)	16A 3극
IEC309-32A, 3핀(2P+G)	32A 1극
IEC309-32A, 5핀(3P+N+G)	32A 3극
IEC309-63A, 3핀(2P+G)	63A 1극
IEC309-63A, 5핀(3P+N+G)	63A 3극

⚠️ 위험

감전, 폭발 및 아크 플래시 위험	
• 일부 콘센트 타이밍에는 LED가 깨져 있더라도 전압이 있습니다.	
• 부하 장비 또는 전원 코드를 정비하기 전에 본 제품에서 부하 전원 코드를 분리하십시오.	
• 항상 적절한 정격 전압 출장 장치를 사용하여 전원이 깨져 있는지 확인하십시오. 이러한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있습니다.	

스위치형 콘센트가 있는 액 PDU는 액 PDU 콘센트의 1극만 전환합니다. 입력 배선 구성에 따라 콘센트 LED가 깨져 있더라도 콘센트의 비스위치형 타이밍에는 전압이 있을 수 있습니다.



Инструкции по технике безопасности

Сохраните эти инструкции. Данные инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при установке и техническом обслуживании оборудования компании Schneider Electric. Они предназначены для заказчиков компании Schneider Electric, которые выполнили установку, настройку, перемещение или обслуживание оборудования Schneider Electric.

⚠️ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА, ВСПЫШКИ ДУГИ

- Возможно во вление значительных токов утечки от подсоединеных нагрузок. Если суммарный ток утечки будет превышать 3,5 мА, необходимо проложить провод заземления от дополнительной точки заземления сточного блока распределения питания (БРП) (резьба М5) до надежной точки заземления на объекте перед включением БРП под напряжение.
 - При сухих крашках эксплуатации сточного БРП запрещена.
 - Внутри БРП нет деталей, допускающих обслуживание пользователем. Обслуживание БРП должно выполнятъся квалифицированным персоналом.
 - Для прикрепления монтажных устройств и устройств для работы с кабелем необходимо использовать только специально поставляемое оборудование.
 - БРП разрешает использовать только внутри помещений и в сухом месте.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.**

• При монтаже сточного БРП соблюдайте все национальные и местные нормы и правила.

</div

▲ OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE POZAROWE

- Urządzenie należy podłączyć do gniazda z odrębnym obwodem, chronionym przez wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym co lista PDU.
- Wtyczka lub gniazdo pełni rolę odłącznika odcinającego zasilanie listwy PDU. Gniazdo sieciowe, do którego podłączona jest lista PDU powinno znajdować się niedaleko listwy i być gotowe do użytku.
- Niektóre modele listwy PDU wyposażone są w gniazda IEC C14 lub C20. Za użycie prawidłowego przewodu zasilającego odpowiada użytkownik.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.

Listwa zasilająca do montażu w szafie Wtyczka / gniazdo	Zewnętrzny wyłącznik automatyczny / bezpiecznik Maksymalny prąd znamionowy
Gniazdo C14	10 A 1-biegunowy (15 A Ameryka Północna)
Gniazdo C20	16 A 1-biegunowy (20 A Ameryka Północna)
NEMA 5-20R	15 A 1-biegunowy
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3P (2P+G)	20 A 1-biegunowy
NEMA L6-20P	20 A 2-biegunowy
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5P (3P+N+G)	20 A 3-biegunowy
NEMA L5-30P	30 A 1-biegunowy
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3P (2P+G)	30 A 2-biegunowy
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5P (3P+N+G)	30 A 3-biegunowy
CS 8365	50 A 3-biegunowy
IEC309-60A, 3P (2P+G)	60 A 1-biegunowy
IEC309-60A, 4P (3P+N+G), 5P (3P+N+G)	60 A 3-biegunowy
IEC309-16A, 3P (2P+G)	16 A 1-biegunowy
IEC309-16A, 5P (3P+N+G)	16 A 3-biegunowy
IEC309-32A, 3P (2P+G)	32 A 1-biegunowy
IEC309-32A, 5P (3P+N+G)	32 A 3-biegunowy
IEC309-63A, 3P (2P+G)	63 A 1-biegunowy
IEC309-63A, 5P (3P+N+G)	63 A 3-biegunowy

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRENIEM

- W niektórych gniazdach nadal obecne jest napięcie, nawet kiedy dioda LED jest wyłączona.
- Przed przystąpieniem do usunięcia podłączanego sprzętu lub przewodu zasilającego, odłączyć przewód zasilający od urządzenia.
- Zawsze należy sprawdzić, czy zasilanie zostało odcięte, stosując w tym celu odpowiedni detektor napięcia.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.

W listwach PDU wyposażonych w przełączane gniazda, przełączany jest jeden biegun takiego gniazda. W zależności od konfiguracji podłączenia, na niewyłączonym biegunie może być nadal napięcie, również wtedy, kiedy dioda LED gniazda nie świeci.

pl



Informações sobre segurança

Guarde estas instruções. Estas Informações de Segurança contêm instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e a manutenção de equipamentos Schneider Electric. Ele é destinado a clientes da Schneider Electric que configuram, instalam, movimentam ou fazem a manutenção dos equipamentos Schneider Electric.

▲ PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- É possível haver uma alta corrente de fuga a partir das cargas conectadas. Se a corrente de fuga total exceder 3,5mA, conecte um fio terra a partir do terra suplementar da PDU (UDE) para rack (fio M5) a um terra confiável nas suas instalações antes de energizar a PDU (UDE) para rack.
- Não opere a PDU (UDE) para rack sem as tampas.
- Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Encaminhe a necessidade de manutenção para pessoal qualificado.
- Use somente as ferragens fornecidas para conectar acessórios de montagem e controle de cabos.
- Use apenas em ambientes internos e em local seco.
- O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou ferimentos graves.
- Ao instalar a PDU (UDE) para rack, siga todas as normas locais e nacionais.
- Quando o aterramento não puder ser verificado, desconecte a PDU (UDE) para rack da tomada da rede elétrica antes de conectar o equipamento à PDU (UDE) para rack.
- Conecte o cabo de energia da PDU (UDE) para rack à tomada da rede elétrica depois que a PDU (UDE) para rack for montada corretamente no gabinete do rack e todas as conexões de carga e sinal forem feitas.
- Certifique-se de que a tomada da rede elétrica e o cabo de alimentação e o plugue da PDU (UDE) para rack estejam em boas condições.
- Não trabalhe sozinho ou sob condições de risco.
- Corrente alta através de materiais condutivos pode causar queimaduras graves.

▲ AVISO

RISCO DE INCÊNDIO

- Este equipamento deve ser conectado a um circuito dedicado de tomada única protegido por um disjuntor ou fusível com a mesma corrente nominal da PDU (UDE) para rack.
- O plugue ou a entrada servem como a desconexão para a PDU (UDE) para rack. Certifique-se de que a tomada da rede elétrica para a PDU (UDE) para rack esteja perto da PDU (UDE) para rack e que seja facilmente acessível.
- Alguns modelos de PDUs (EDUs) para rack são fornecidos com entradas IEC C14 ou C20. O uso do cabo de alimentação adequado é de responsabilidade do usuário.

O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

PDU (UDE) para rack Plugue de Entrada / Entrada	Disjuntor Externo / Fusível Corrente nominal máxima
Entrada C14	10 A unipolar (15 A América do Norte)
Entrada C20	16 A unipolar (20 A América do Norte)
NEMA 5-15P	15 A unipolar
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3-pin (2P+G)	20 A unipolar
NEMA L6-20P	20 A bipolar
NEMA L21-20P	20 A tripolar
IEC309-20A, 5-pin (3P+N+G)	
NEMA L5-30P	30 A unipolar
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3-pin (2P+G)	30 A bipolar
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5-pin (3P+N+G)	30 A tripolar
CS 8365	50 A tripolar
IEC309-60A, 3-pin (2P+G)	60 A unipolar
IEC309-60A, 4-pin (3P+G), 5-pin (3P+N+G)	60 A tripolar
IEC309-16A, 3-pin (2P+G)	16 A unipolar
IEC309-16A, 5-pin (3P+N+G)	16 A tripolar
IEC309-32A, 3-pin (2P+G)	32 A unipolar
IEC309-32A, 5-pin (3P+N+G)	32 A tripolar
IEC309-63A, 3-pin (2P+G)	63 A unipolar
IEC309-63A, 5-pin (3P+N+G)	63 A tripolar

▲ ▲ PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Alguns terminais de saída possuem tensão ligada quando o LED está desligado.
- Desconecte o cabo de alimentação de carga deste produto antes de realizar manutenção no equipamento de carga ou no cabo de alimentação.
- Use sempre um dispositivo de detecção de tensão nominal apropriado para confirmar que a energia está desligada.

O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou ferimentos graves.

PDUs (UDEs) para rack com saídas invertidas somente invertem um polo da saída da PDU (UDE) para rack. Dependendo da configuração dos cabos de entrada, o terminal não invertido da saída pode ter tensão ligada quando o LED da saída estiver desligado.

pb



Güvenlik Kılavuzu

Bu talimatları saklayın. Bu Güvenlik Bilgisi, Schneider Electric ekipmanının kurulumu ve bakımı sırasında izlenmesi gereken önemli talimatlar içermektedir. Schneider Electric ekipmanının montajı, kurulum, yer değişimini veya bakımı yapan Schneider Electric müşterileri için hazırlanmıştır.

▲ ▲ TEHLİKE

ELEKTRİK ÇARPMAŞI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

- Bağlanan yüklerde yüksek voltajlı kaçak akım olabilir. Toplam kaçak akım 3,5 mA'ya aşarsa Kabin PDU'yu çalıştırmadan önce Kabin PDU yedek topraklama donanımını topraklama kablosu (M5 diş) ile binadaki güvenilir bir topraklama noktasına bağlayın.
- Kabin PDU'yu muhafazası olmadan çalıştırmayın.
- Cihazın içinde kulanıcı tarafından müdahale edilebilir hiçbir parça bulunmamaktadır. Servis işlemelerini kalifiye personelle bırakın.
- Montaj donanımlarını ve kablo kontrol aksesuarlarını takmak için sadece ürünle birlikte verilen donanımı kullanın.
- Yalnızca kapali ve kuru ortamlarda kullanın.

Bu talimatlara uyulmaması ölümü veya ciddi yaralanmaya yol açar.

• Kabin PDU kurulumu sırasında yerel ve ulusal tüm yasalara uyun.

- Topraklama doğrulanmadığında, ekipmanı Kabin PDU'ya bağlamadan önce Kabin PDU'yu güç çıkışından çekin.
- Kabin PDU'yu muhafazaya düzgün bir şekilde montajlayıp tüm kablo ve sinyal bağlantılarını yaptıktan sonra Kabin PDU'nun güç kablosunu güç çıkışına takın.
- Güç çıkışının ve Kabin PDU'ya yakın ve kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.
- Tek başına veya tehlili koşullarda çalışmayın.
- İletken materyal kaynaklı yüksek akım ciddi yanıklara neden olabilir.

▲ UYARI

YANGIN TEHLİKESİ

- Bu ekipman, Kabin PDU ile aynı akım derecesine sahip bir şalter veya sigorta ile korunan tek çıkışlı ayrı bir devreye bağlanmalıdır.
- Fış veya giriş Kabin PDU'nun bağlantı kesme noktasıdır. Kabin PDU'nun güç çıkışının Kabin PDU'ya yakın ve kolayca erişilebilir olduğundan emin olun.
- Bazı Kabin PDU modellerinde IEC C14 veya C20 girişleri bulunur. Uygun güç kablosu kullanımı kulanıcının sorumluluğundadır.

Bu talimatlara uyulmaması ölümü veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

Kabin PDU Fış / Giriş	Harici Şalter / Sigorta Maksimum değer
C14 Girişü	10 A 1 kutuplu* (15 A Kuzey Amerika)
C20 Girişü	16 A 1 kutuplu* (20 A Kuzey Amerika)
NEMA 5-15P	15 A 1 kutuplu
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 pinli (2P+G)	20 A 1 kutuplu
NEMA L6-20P	20 A 2 kutuplu
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 pinli (3P+N+G)	20 A 3 kutuplu
NEMA L5-30P	30 A 1 kutuplu
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 pinli (2P+G)	30 A 2 kutuplu
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 pinli (3P+N+G)	30 A 3 kutuplu
CS 8365	50 A 3 kutuplu
IEC309-60A, 3 pinli (2P+G)	60 A 1 kutuplu
IEC309-60A, 4 pinli (3P+G), 5 pinli (3P+N+G)	60 A 3 kutuplu
IEC309-16A, 3 pinli (2P+G)	16 A 1 kutuplu
IEC309-16A, 5 pinli (3P+N+G)	16 A 3 kutuplu
IEC309-32A, 3 pinli (2P+G)	32 A 1 kutuplu
IEC309-32A, 5 pinli (3P+N+G)	32 A 3 kutuplu
IEC309-63A, 3 pinli (2P+G)	63 A 1 kutuplu
IEC309-63A, 5 pinli (3P+N+G)	63 A 3 kutuplu

▲ ▲ TEHLIKE

ELEKTRİK ÇARPMAŞI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ

- Bazı çıkış terminallerinde LED kapalıken voltaj bulunur.
- Yük ekipmanı veya güç kablosuna servis yapmadan önce yük güç kablosunun ürünlü bağlantısını kesin.
- Güçün kesildiğinden emin olmak için daima doğru sınıf voltaj algılama cihazını kullanın.

Bu talimatlara uyulmaması ölümü veya ciddi yaralanmaya yol açar.

Anahtarlamalı çıkışı olan Kabin PDU'lar kabin PDU çıkışının sadece bir kutubunu anahtarlar. Giriş kablo donanımı yapılandırmamasına bağlı olarak, çıkışın anahtarlanmamış terminalinde, çıkış LED'i kapalı olduğunda voltaj bulunabilir.

tr



安全資訊

保留這些說明。本安全資訊含有 Schneider Electric 設備安裝與維修過程中必須遵守的重要說明。本文件是針對設置、安裝、移位或維修 Schneider Electric 設備的 Schneider Electric 客戶所提供的。

▲ ▲ 危險

觸電、爆炸或電弧閃光的危險

- 連接的負載可能發生高洩漏電流。如果總洩漏電流將超過 3.5mA，請在為機架式 PDU 供電前，先從機架式 PDU 補助接地處，將接地線接至您設施中可靠的接地點。
- 不可在封蓋取下的狀況下操作機架式 PDU。
- 內部沒有使用者可維修的零件。請交由合格之人員維修。
- 僅能使用隨附的硬體來連接固定式附件與纜線控制附件。
- 在室內僅能在乾燥處使用。

如果無法遵守這些指示，將會造成人員嚴重傷亡。

- 在安裝機架式 PDU 時請遵守所有當地和國家規定。
- 若未能確定是否接地，請先將機架式 PDU 從市電電源插座斷開，再將設備接上機架式 PDU。
- 請在將機架式 PDU 正確安裝至機架包圍區，而且已完成所有的負載與訊號連線之後，再將機架式 PDU 電源線接上市電電源插座。
- 請確保市電